

Restoration von ASC-Tonkopfträgerplatten



Mit der Zeit werden die Abdeckplatten der Tonkopfbrücken unansehnlich. Der hier gezeigte Deckel stammt von einer AS 60002 S, deren Gehäuse sich ebenfalls in bemitleidenswertem Zustand befand. Wir sehen Kratzer, Rostflecken und eine Beschriftung, die nur noch bruchstückhaft vorhanden ist.



Es hilft die Radikalkur: Abschleifen, dann Füller auftragen, zwischenschleifen, in mehreren Schichten (mit weiteren Nachschleifvorgängen) folgt der Auftrag des schwarzen Mattlacks. Auch die Rückseite wurde überlackiert. Das Teil sieht nun wieder wie neu aus und darf durchtrocknen.



Mit Nervenstärke und von sehr ruhiger Hand werden abschließend die gewünschten Buchstaben (hier AS 6002 S), die aus weißer, matter Selbstklebefolie bestehen, appliziert. Der Kleber hält übrigens schon bei leichtem Andrücken erstaunlich gut. Jetzt noch Anpressen – fertig.



Das Gute ist: Für alle ASC-HiFi-Tonbandmaschinen AS 4502, AS 4504, AS 5002, AS 5004, AS 6002, AS 6002 S, AS 6004 S kann ich diesen Service durchführen. Mit eingeschlossen sind die Spezialversionen SE, SC und ST der AS 6000.

Auch die speziellen ASC-Tonkopfträgerplatten mit dem Umschalter für Film/Diavertonung bzw. zweiten HiFi-Wiedergabekopf (ASW) können bei Bedarf mit einer neuen Beschriftung versehen werden. Hier ist Aufwand größer, da auch die sehr kleine Zusatzbeschriftung (z.B. 2/2 2/4) erneuert wird.

Beste Grüße :-x Michael Herberts

Michael Herberts
Herberts-Design
Balsterstraße 92c
44309 Dortmund
Fon: 0231 9252204
Fax: 0231 9252205
E-Mail: post@asc6000.de
www.asc6000.de